



Для программы Система сбора данных необходимо установить драйвера для преобразователя интерфейсов ПИ485/USB или для приборов с интерфейсом usb. Драйвер идет в комплекте с самой программой (в составе) также доступен отдельно на сайте. [Скачать](#)

Если в программе не отображаются или не работают COM-порты необходимо проверить корректность установки драйвера и отсутствие предупреждений о ограничениях.


Пример отсутствующих драйверов:



Для установки драйвера необходимо выбрать устройство нажать правую кнопку мыши и выбрать «Обновить драйвер»



В следующем окне необходимо выбрать «Найти драйвера на этом компьютере»



Далее необходимо указать путь к распакованному драйверу



← Обновить драйверы — USB Serial Port

Поиск драйверов на этом компьютере

Искать драйверы в следующем месте:

D:\SSD\SSD 4.4\USB Serial Driver\RegMik_FT_Driver_v2_7

Обзор...

☒ Включая вложенные папки

→ [Выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере](#)

В этом списке перечисляются все доступные драйверы, совместимые с данным устройством, а также драйверы для устройств той же категории.

Далее

Отмена



←  Обновить драйверы — USB Serial Port (COM7)

Система Windows успешно обновила драйверы

Система Windows завершила установку драйверов для этого устройства:



USB Serial Port

Закреть

После успешного обновления (установки) драйвера должен появиться проинициализированный COM-порт с номером. **Внимание!** COM-порт должен отображаться в разделе Порты(COM и LPT).

